
Posicionamiento



En el escaneado de cristales u otras superficies lisas y planas es importante tener en cuenta que el sensor ultrasónico mide perpendicularmente a la superficie.

Áreas de aplicación

Logística