
Posizionamento



Nella scansione di lastre di vetro o altre superfici piane e lisce, occorre verificare attentamente che il sensore a ultrasuoni effettui la misurazione perpendicolarmente alla superficie.

Settori di applicazione

Logistica