


Позиционирование



При обнаружении стекол или других гладких плоских поверхностей, следует располагать ультразвуковой датчик перпендикулярно к поверхности.

Области применения

Logistics