


Positionierung



Bei der Abtastung von Glasscheiben oder anderen glatten und ebenen Flächen ist darauf zu achten, dass der Ultraschallsensor senkrecht auf die Fläche misst.

Anwendungsbereiche

Logistik