


Positionnement



Pour la détection de vitres ou d'autres surfaces lisses et planes, veiller à ce que le capteur à ultrasons mesure à la verticale sur la surface.

Zones d'application

Logistique